

伏図で補助線を非表示にする方法


補助線は、すべての階で共通の線のため、どこかの階でその補助線上に部材が配置されると、削除することはできなくなります。
その階に表示する必要がない補助線は、「非表示」にして対応します。

1. 補助線を非表示にする方法

①表示タブの「補助線非表示」をクリック



②非表示にしたい補助線を矩形領域で囲みます




矩形領域内の補助線が非表示になります。
(階ごとに設定します)

2. 非表示にした補助線を再表示する方法


①表示タブの「補助線再表示」をクリック。



②非表示にしていた補助線が、太線で表示されます。



③再表示したい補助線を順にクリックすると、赤く強調表示されます。



④最後に右クリックすると、選択した補助線が再表示されます。

