

伏図計算で「記号無または未定義の部材が存在するため・・・」とは？（その２）


伏図計算を実行すると、下記エラーが表示されることがあります。



１．記号無の部材を探す



以下のメッセージが表示された場合は、その階には存在しないことを意味します。



「階切替」で別の階に切り替え再度実行します。

全階切り替えしても見つからない場合、
途中で階構成を変更している可能性があります。

２．例えば階構成　ＢＯ－３－ＰＯ　だったのを　ＢＯ－２－ＰＯ　に変更した場合

再度階構成を　ＢＯ－３－ＰＯ　に戻します。

伏図起動して該当階に切り替えして、記号無部材検索を実行してください。

該当階を削除して、再度階構成を　ＢＯ－２－ＰＯ　に戻します。

伏図起動して伏図計算を実行してください。