FN 科目別で意図しない集計がされている場合の対処

以下のように科目別集計にて仕上名称が異なる場合や
場所が異なるもので意図しない集計がされているケースがあります。

40	40	2	天井	軽鉄天井下地（A）	化粧貼用	(132.68)	㎡
40	40	3	天井	軽鉄天井下地	化粧貼用	(6.16)	㎡
40	40	4	天井	軽鉄天井下地	化粧貼用	(7.49)	㎡
					＊＊ 計 ＊＊	146.33	㎡

これは計算後に仕上リストを編集している場合等に、
一度セットされた細目コードが影響して発生していると考えられます。

下記どちらかの手順にて意図した集計となるかご確認ください。

1. 科目別集計編集をおこなっていない場合は、計算条件設定で細目コードセットを
「全データ」に変更します。


「オプション」タブをクリックします。



「計算条件設定」ボタンをクリックします。




細目コードセットを「全データ」に変更します。



計算条件設定画面を閉じたら、計算処理をもう一度実行します。







計算終了のメッセージが表示されたら終了です。

2. 科目別集計編集をおこなっている場合は、該当行をそれぞれ修正します。

仕上リストから意図しない集計をされている該当行の画面を開き、
該当行を選択して右クリックメニューで「細目クリア」を実行します。





他の該当行もあれば、同様に細目クリアします。

対象行を全て細目クリアした後は1.の手順と同様に計算を実行します。

3. 1.か2.の対処後に科目別集計にて意図した集計となっているかご確認ください。

50	40	2	天井	軽鉄天井下地（A）	化粧貼用	132.68	㎡
60	40	3	天井	軽鉄天井下地	化粧貼用	(6.16)	㎡
60	40	4	天井	軽鉄天井下地	化粧貼用	(7.49)	㎡
					＊＊ 計 ＊＊	13.65	㎡

以上で終了です。
上記手順にて解決できない場合には、弊社窓口までお問合せ下さい。