

伏図編集した内容が帳票に反映されない

伏図編集した内容は、伏図計算～チェック計算を行うことで反映されます。
基本的な操作の流れは下記になります。


伏図計算

伏図取込


チェック計算

1. 伏図計算


伏図作成が終わった後に、伏図計算を行います。
伏図計算ボタンをクリックします。



計算開始確認でOKボタンをクリックします。




下記のメッセージが表示されましたら、伏図計算は完了です。




2 伏図取込


伏図画面を閉じます。
伏図取込ボタンをクリックします。




取込元の伏図データを選択し、OKボタンをクリックします。



伏図から取込したい部位を選択し、実行ボタンをクリックします。




下記のメッセージが表示されましたら、伏図取込は完了です。
OKボタンをクリックします。




3 チェック計算


計算ボタンをクリックします。



OKボタンをクリックします。



下記のメッセージが表示されましたら、チェック計算は完了です。
はいボタンをクリックし、印刷処理を開始しますので、内容を確認して下さい。



以上で終了です。
上記手順にて解決できない場合には、弊社窓口までお問合せ下さい。