

部位別比較表に延床面積が反映されない

物件概要で入力した延床面積等が、部位別比較表に反映されないため、延床当たりの歩掛り数量が正しい値とならない

物件概要

①工事No. 2000年 2月 7日 棟

②工事名称 サンプル事務所新築工事

③用途 事務所

④構造 鉄筋コンクリート造

⑤階構成 B 0 2 P 0

⑥建築面積 94.44 m²

⑦延床面積 182.00 m²

⑧延容積 644.05 m³

(RC 部位別比較表)

躯体区分:本体棟

*** サンプル事務所新築工事 ***

部位名称	コンクリート		鉄筋		鉄筋		コンクリート		
	延床面積(1.00m ²)=S (m ³)	(%)	延容積(1.00m ³)=V (m ²)	(%)	(t)	(%)	C/S (m ³)	K/S (m ²)	T/S (kg)
基礎	10.52	6.9	99.80	9.1	0.94	2.1	10.520	99.800	940.0
基礎大梁	14.64	9.6	79.76	7.9	15.6		14.640	79.760	2590.0
基礎小梁	4.85				9.9		4.850	29.450	640.0
地下壁									

反映されない

反映されないため、期待した値にならない

【原因】

躯体区分を使用した場合は、躯体区分設定画面で、各区分ごとの延床面積等が使用されるため。

物件概要

鉄筋設定

コンクリート設定

型枠設定

ワイヤーメッシュ設定

躯体区分名称設定

コード	躯体区分名称	延床面積(m ²)	延容積(m ³)
1	本体棟	1.00	1.00
2	付属棟	1.00	1.00
3		1.00	1.00
4		1.00	1.00
5		1.00	1.00
6		1.00	1.00
7		1.00	1.00
8		1.00	1.00
9		1.00	1.00

ここに入力する必要がある