


図面・ショットでクリップボード経由で取り込む手順

「図面」や「ショット」でPDFファイルを変換した時、文字化けしたり正しく変換されないことがあります。このような時の代替策として、クリップボード経由で取り込むことができます。

1. 「図面ファイルリスト」画面で、「クリップボード」ボタンを押し、クリップボード取り込みモードにする



2. 読み込みたい図面ファイルを開き、パソコン上の画面に表示する
(画面のキャプチャを撮るので、図面ファイルを表示するソフトは何でも構いません)




3. 表示された図面ファイルの画像をキャプチャする


どのソフトを使ってキャプチャしても構いませんが、ここではWindowsに標準搭載のSnippingToolを使って説明します。

①SnippingToolをショートカットで起動
Windowsロゴキー+Shift+Sを同時に押す


②SnippingToolをスタートボタンから起動
・Windows10の場合 [スタート]—[Windowsアクセサリ]—[SnippingTool]
・Windows11の場合 [スタート]—[すべて]—[SnippingTool]




・SnippingToolが起動するので、「+新規」をクリックする



4. 画面が薄暗くなるので、この状態でキャプチャしたい範囲を選択します。



5. キャプチャした内容が、クリップボードにコピーされ、その内容がSnippingToolに表示される



6. 図面ファイルリスト画面で「挿入」ボタンをクリック



7. クリップボードから、キャプチャした画像が取り込まれる

