


# 梁増打鉄筋の入力手順


梁増打鉄筋を入力する手順となります。

1. 梁のプロパティ画面を開き、増打厚を入力します。

プロ単独ボタンをクリックした後に、対象部位の梁をクリックします。




増打入力したい梁をクリックします。  
増打設定タブを開き、増打厚を入力します。



2. 鉄筋は伏図取込時の、増打条件設定にて計算されます。


伏図取込ボタンをクリックします。



該当物件の伏図を選択し、OKボタンをクリックします。



増打条件設定ボタンをクリックします。



下記画面の設定で、増打部分の鉄筋計算を行います。

梁個別に変更したい場合は、伏図の梁プロパティ画面で入力します。  
梁プロパティ画面で鉄筋を入力した場合は、プロパティ画面で入力した設定が優先されます。

(主筋)		材種	径	本数	定着
1.			16	2	2L2
2.					
3.					

(スターループ)		材種	径	ピッチ	定着
			13	200	2L2

(腹筋)		材種	径	本数	定着
			10	2	

以上で終了です。  
不明な点がございましたら、弊社窓口までお問合せ下さい。