


FNチェックエラー対処

集計パターン設定で入力した集計コードを入力する

～ 建具廻り集計コードエラー 集計パターン設定で入力した集計コードを入力する の対処 ～
 計算処理にてチェックエラーがある場合は、下記手順にて対処します。

1. 入力エラーの確認メッセージを「はい」ボタンをクリックし、エラーリストを表示します。



2. エラーリスト画面を表示して、エラーの内容を確認します。

エラーリスト							
閉じる	エラー件数表示		<input checked="" type="radio"/> エラー全件 <input type="radio"/> エラーのみ <input type="radio"/> 振替科目エラー <input type="radio"/> 増減式文字オーバー				
	区分	SEQ	レベル	項目名	メッセージ	対処	エラー個所
<input type="checkbox"/>	建具本体	8	W	建具仕上名称	建具仕上名称エラー	建具仕上名称を入力する	建具記号 : AW5
<input type="checkbox"/>	建具本体	9	W	建具仕上名称	建具仕上名称エラー	建具仕上名称を入力する	建具記号 : AW10
<input type="checkbox"/>	建具廻り	4	E	集計コード	建具廻り集計コードエラー	集計パターン設定で入力した集計コードを入力する	建具記号 : AW1

レベルを確認します。

E …… 入力エラーのため、修正が必要です。


W …… 警告です。項目・対処を確認します。修正しなくても計算、集計されます。

エラーのみを選択すると、レベルが E の項目のみが表示されます。


エラーリスト							
閉じる	エラー件数表示		<input type="radio"/> エラー全件 <input checked="" type="radio"/> エラーのみ <input type="radio"/> 振替科目エラー <input type="radio"/> 増減式文字オーバー				
	区分	SEQ	レベル	項目名	メッセージ	対処	エラー個所
<input type="checkbox"/>	建具廻り	4	E	集計コード	建具廻り集計コードエラー	集計パターン設定で入力した集計コードを入力する	建具記号 : AW1

3. エラー項目（建具廻り集計コード）を修正します。

エラーリストのエラー行をダブルクリックして、入力エラーがある画面を開きます。



エラーリストの項目名が「建具廻り集計コード」なので、建具廻り入力欄にて右クリックメニューを表示して、「コード表示 (Z)」を選択します。



SEQ=4の行の集計コード欄を確認します。




入力する集計コードを確認します。「集計パターン設定」ボタンをクリックします。



集計パターン設定画面で集計コードを確認します。



この例では 科目 190 金属製建具 を1~3にわけて集計する設定をしているので 建具拾いの集計コード欄に 1を入力します。



右クリックメニューを表示し「名称表示 (N)」を選択し、エラーリスト画面と建具拾い画面を閉じます。




4. 計算処理をもう一度実行します。

「計算」ボタンをクリックします。



計算終了のメッセージが表示されたら終了です。



以上で終了です。

上記手順にて解決できない場合には、弊社窓口までお問合せ下さい。